

モバイル端末（スマートフォン／タブレット）動作確認機種

smart FORCE / smart QUTE 2 / smart TLEC / smart PREO 3

smart FORCEおよびsmart QUTE 2、smart TLEC、smart PREO 3で動作を確認した、各種モバイル端末（スマートフォン／タブレット）の情報は、
（2015年7月24日現在）

各製品の動作環境は、smart FORCE 動作環境またはsmart QUTE 2動作環境、smart TLEC 動作環境、smart PREO 3動作環境をご確認ください。

smart FORCE / smart QUTE 2 / smart TLEC / smart PREO 3 モバイル端末 動作確認機種											
OS	キャリア	メーカー	端末名	型番	OSのバージョン	smart FORCE	smart QUTE 2	smart TLEC	smart PREO 3	検証日*1	備考
iOS	SoftBank	Apple	iPad mini 3	—	8.4	○	○	○	○	2015年7月	
		Apple	iPhone 6Plus	—	8.1.1	○	○	○	○	2015年7月	
		Apple	iPad Air	—	8.2	○	○	○	○	2015年7月	
		Apple	iPhone 5S	—	7	○	○	○	—	2013年11月	
		Apple	iPhone 5	MD662J	6	○	○	○	—	2013年7月	
		Apple	iPad (3rd)	MD328J	6	○	○	○	—	2013年7月	
		Apple	iPad 2	MC982J	5.0.1	○	○	○	—	2013年7月	
		Apple	iPad 2	MC982J	4.3.5	○	○	○	—	2013年7月	
Android	DoCoMo	NECカシオ	MEDIAS X	N-06E	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
		NECカシオ	MEDIAS TAB	N-08D	4	○	○	○	—	2013年11月	
		NEC	MEDIAS x	N-07D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		NEC	MEDIAS TAB	N-06D	2.3	△	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
		LGエレクトロニクス	Optimus it	L-05E	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
		LGエレクトロニクス	Optimus G Pro	L-04E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
		LGエレクトロニクス	optimus it	L-05D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		LGエレクトロニクス	optimus Vu	L-06D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		LGエレクトロニクス	optimus LTE	L-01D	2.3	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
		サムスン電子	GALAXY S6 Edge	SC-04G	5.0.2	○	○	○	△	2015年7月	PREO3の映像、音声再生中にシークバーをスライド操作すると再生が停止してしまう。（タップ操作であれば問題ない）
		サムスン電子	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	4.4.4	○	○	○	○	2015年7月	
		サムスン電子	GALAXY Note Edge	SC-01G	5.0.1	○	○	○	○	2015年7月	
		サムスン電子	GALAXY S5	SC-04F	4.3	○	○	○	—	2014年12月	
		サムスン電子	GALAXY NOTE 3	SC-01F	4.3	○	○	○	—	2013年11月	
		サムスン電子	GALAXY S4	SC-04E	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
		サムスン電子	GALAXY Note II	SC-02E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
		サムスン電子	GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
		サムスン電子	Galaxy tab 10.1 LTE	SC-01D	4.0.4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		サムスン電子	Galaxy S III	SC-06D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		サムスン電子	Galaxy S II LTE	SC-03D	2.3	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。
		サムスン電子	Galaxy Note	SC-05D	2.3	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		サムスン電子	Galaxy S	SC-02B	2.2.1	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
		サムスン電子	Galaxy tab	SC-01C	2.2.1	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
		SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-03G	5.0.2	○	○	○	○	2015年7月	
		SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	4.2	○	○	○	—	2014年12月	
		SHARP	AQUOS PHONE EX	SH-02F	4.2	○	○	○	—	2014年12月	
		SHARP	AQUOS PAD	SH-04E	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
		SHARP	AQUOS PHONE si	SH-01E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
		SHARP	AQUOS PHONE EX	SH-04E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
		SHARP	AQUOS PHONE st	SH-07D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
		SONY	Xperia A4	SO-04G	5.0.2	○	○	○	○	2015年7月	

Android

SONY	Xperia Z2	SO-03F	4.4	○	○	○	—	2014年12月	
SONY	Xperia Z2	SO-05F	4.4	○	○	○	—	2014年12月	
SONY	Xperia Z3 Compact	SO-02G	4.4.4	○	○	○	○	2015年7月	
SONY	Xperia Z3	SO-01G	4.4.4	○	○	○	○	2015年7月	
SONY	Xperia Z	SO-01F	4.2.2	○	○	○	—	2014年12月	
SONY	Xperia A	SO-04E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
SONY	Xperia Tablet	SO-03E	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
SONY	Xperia Z	SO-02E	4.1	○	○	○	—	2014年12月	
SONY	Xperia SX	SO-05D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
SONY	Xperia acro HD	SO-03D	2.3	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
パナソニック	ELUGA P	P-03E	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
富士通	ARROWS NX	F-02G	4.4.4	○	○	○	△	2015年7月	PREO 3の音声自動再生されない。再生（停止）ボタンを押すことで再生され、問題なく動作する。
富士通	ARROWS NX	F-06E	4.2.2	○	○	○	—	2014年12月	
富士通	ARROWS NX	F-05F	4.4	○	△	△	—	2014年12月	動画のアスペクト比が正しく表示されない場合があるが、再生はする。
富士通	ARROWS NX	F-01F	4.2.2	○	○	○	—	2014年12月	
富士通	ARROWS A	201F	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
富士通	ARROWS NX	F-06E	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
富士通	ARROWS Tab	F-03G	4.4.4	○	○	○	○	2015年7月	
富士通	ARROWS Tab	F-05E	4	○	○	○	—	2013年11月	
富士通（東芝）	REGZA Phone	T-02D	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
富士通	ARROWS X	F-10D	4	○	○	—	—	2013年7月	
富士通	ARROWS Tab	F-01D	3.2	○	○	—	—	2013年7月	
HTC	HTC J	HTV31	5.0.2	○	○	○	○	2015年7月	
HTC	HTC J butterfly	HTL23	4.4.4	△	○	○	△	2015年7月	コンテンツ受講時に2回タップをしないとコースが開かない場合がある。 PREO 3の音声自動再生されない。再生（停止）ボタンを押すことで再生され、問題なく動作する。
HTC	HTC J One	HTL22	4.1	○	△	—	—	2013年7月	通信状況によって動画が正しく再生されない場合がある。
HTC	INFOBAR A02	HTX21	4.1	△	○	○	—	2014年12月	全体的に反応が遅い。
HTC	HTC J butterfly	HTL21	4.1	○	△	—	—	2013年7月	通信状況によって動画が正しく再生されない場合がある。
京セラ	INFOBAR A03	KYV33	4.4.4	○	○	○	○	2015年7月	
京セラ	URBANO	KYV31	4.4.4	○	○	○	○	2015年7月	
京セラ	URBANO	URBANO L02	4.2.2	○	○	○	—	2014年12月	動画のアスペクト比が正しく表示されない場合があるが、再生はする。
京セラ	TORQUE	TORQUE	4.4	○	○	○	—	2014年12月	
京セラ	DIGNO S	KYL21	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
SHARP	AQUOS SERIE	SHV32	5.0.2	○	○	○	○	2015年7月	
SHARP	AQUOS SERIE	SHL25	4.4	○	○	○	—	2014年12月	
SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL22	4.2	○	○	○	—	2013年11月	
SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	4.1	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
SHARP	AQUOS PAD	SHT21	4.1	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
SHARP	INFOBAR A01	INFOBAR A01	2.3.3	○	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない。 全体的に反応が遅い。
SONY	Xperia Z3	SOV31	5.0.2	○	○	○	△	2015年7月	PREO 3でテキスト部分が正しく表示されない場合がある。
SONY	Xperia Z3	SOL26	4.4.4	○	○	○	△	2015年7月	コンテンツ受講時に2回タップをしないとコースが開かない場合がある。
SONY	Xperia Z Ultra	SOL24	4.4.2	○	○	○	—	2014年12月	検証時の通信の影響なのか、映像・音声等のメディア再生時に時間が掛かる場合がある。
SONY	Xperia UL	SOL22	4.1	○	○	○	—	2013年11月	
LGエレクトロニクス	isai vivid	LGV32	5.1	△	○	○	○	2015年7月	ボタンタップ時のリアクションが遅い場合がある。
LGエレクトロニクス	optimus X	IS11LG	2.3	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
HUAWEI TECHNOLOGIES	MediaPad 10 Link+	402HW	4.4.2	○	○	○	△	2015年7月	PREO 3の音声自動再生されない。再生（停止）ボタンを押すことで再生され、問題なく動作する。
富士通	ARROWS A	301F	4.2	○	△	△	—	2014年12月	動画のアスペクト比が正しく表示されない場合がある。
SHARP	AQUOS PHONE Xx	203SH	4.1	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。

au

SoftBank

		SHARP	AQUOS PHONE Xx	106SH	4	○	△	—	—	2013年7月	動画が再生されない。
		SHARP	GALAPAGOS	003SH	2.3	△	△	—	—	2013年7月	動画・音声再生されない、 全体的に反応が遅い。
	EMOBILE	LGエレクトロニクス	Nexus 5	EM01	5	○	○	○	—	2014年12月	
	—	HUAWEI TECHNOLOGIES	MediaPad	MediaPad X1	4.2	○	○	○	—	2014年12月	動画と音声がずれているかのようにもたついて再生されるが、実際の動画と音声の終了時間は同じ為、遅延等は発生していない。
	—	サムスン電子	GALAXY Tab S 8.4	GALAXY Tab S 8.4	4.4.2	△	○	○	—	2014年12月	ログイン時に入カフィールドが拡大し、入力しづらい時がある。
	—	Google	Nexus 7	ME370T	4.1	○	○	○	—	2013年11月	

ビデオ、およびオーディオファイルの形式			
	ファイルフォーマット	ビデオコーデック	オーディオコーデック
ビデオ	MP4	H.264 / MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC
オーディオ	MP3	—	MPEG-1 Audio Layer-3

※2014年7月24日時点で発売済みの機種で動作を確認した端末となります。

※以下は動作状況を表す記号の説明

- …履歴が取得でき、各コンテンツの動作も問題がない。
- △…履歴の取得は問題ないが、動画・音声等、一部のコンテンツが正しく再生されない場合がある。（備考参照）
- …未検証。

※1：[検証日]において検証した日の各バージョンを一覧にしております。

	2013年7月	2013年11月	2014年12月	2015年7月
smart FORCE	2.0.1	2.0.1	2.1.1	2.1.2
smart QUTE 2	2.1	2.1	2.1.1	2.1.1(e)
smart TLEC	—	1.0	1.1.1	1.1.4
smart PREO 3	—	—	—	3.0.4

各バージョン以外での動作確認はできておりません。

このため、未検証であったり、以前は動画・音声再生できなかった端末でも最新のバージョンでは再生が可能になっている場合もございます。

- ・ smart FORCE、smart QUTE 2、smart TLEC、smart PREO 3の各製品は、スマートフォンに対応したHTML版で確認しています。Flash版では動作確認をしておりませんのでご注意ください。
- ・ 各端末のブラウザは、標準で搭載されているソフトウェアを使用しています。

確認内容は下記のとおりです。

- ・ 学習履歴 … SCORM 1.2の学習履歴（ステータス/得点/インタラクション）が正しく記録されたか。
- ・ ビデオ … ビデオ画像および音声再生されたか。
- ・ オーディオ … 音声再生されたか。

検証時の各OSは、すべて日本語版です。

ビデオおよびオーディオのファイルは、ファイルフォーマットが同じ場合でも、エンコードの形式やサーバーの設定等により再生できない場合があります。

ご不明な点がございましたらご連絡ください。

SATTにて独自に調査・確認した結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

この動作確認情報は、定期的な動作検証により予告なしに更新されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※動作留意点

- ・ iOS8.0から8.1.0までのバージョンで、自動でウィンドウが閉じない現象が発生しております。履歴の送信自体は行われているためブラウザのタブを閉じて対応して下さい。
- ・ iOSのCoogole Chromeブラウザではsmart FORCEが正常に動作いたしません。
- ・ Android端末においてはCoogole Chromeブラウザであっても通常通り動作いたしますが、現在のところ保証ができるのは標準ブラウザのみとなっております。